

Vid heta arbeten gäller särskilda regler och säkerhetsföreskrifter eftersom det finns en förhöjd brandrisk. Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, skärning, lödning, takarbeten med gasolbrännare och arbete med varmluftspistol.

Krav på tillstånd

- Det måste finnas ett skriftligt tillstånd för att utföra heta arbeten.
- Tillståndet ska utfärdas av en tillståndsansvarig (ofta från beställaren eller arbetsgivaren och denna ska vara behörig för detta).

Utbildning och certifikat

- Både den som utför arbetet, den som är brandvakt, och den som är tillståndsansvarig måste ha genomgått utbildning i Heta Arbeten.
- Utbildningen ger ett certifikat som är giltigt i 5 år.

Brandskydd

Innan arbetet påbörjas ska man:

1. Bedöma riskerna.
2. Säkerställa att släckutrustning finns på plats (t.ex. brandsläckare).
3. Ta bort eller skydda brandfarligt material i närheten.
4. Ordna brandvakt – under och minst 1 timme efter arbetet (ibland längre beroende på riskbedömning som görs).
5. Dokumentera brandskyddskontroll före, under och efter arbetet.

Exempel på heta arbeten

- Svetsning, lödning, skärning.
- Takläggning med öppen låga.
- Slipning med risk för gnistor.